

附件1：潮州市 2019年底地质灾害隐患点分布统计表

市	县（区）	镇（街道）	威胁100人以上隐患点			威胁100人以下隐患点		
			点数 （处）	威胁人口 （人）	财产损失 （万元）	点数 （处）	威胁人口 （人）	财产损失 （万元）
潮州市	湘桥区	桥东	1	1776	1850	2	110	229
		凤新	1	120	300	2	15	13
		磷溪	4	1064	889.5	0	0	0
		意溪	0	0	0	2	40	75
		铁铺镇	0	0	0	1	14	70
		<b>小计：</b>	<b>6</b>	<b>2960</b>	<b>3039.5</b>	<b>7</b>	<b>179</b>	<b>387</b>
	饶平县	新圩镇	2	287	517.8	12	410	965.64
		新塘镇	3	383	631.7	4	148	270
		新丰镇	4	558	1389	3	153	560
		汤溪镇	4	649	1384	3	180	266
		上饶镇	4	507	959.8	29	715	1743.3
		饶洋镇	1	500	500	0	0	0
		汫洲镇	1	400	500	1	~	30
		建饶镇	5	624	550.6	2	65	200
		海山镇	0	0	0	1	8	48
		浮山镇	1	115	129.6	2	78	193.2
		浮滨镇	1	102	234	20	488	773.5
		东山镇	1	112	65	2	105	159.6
		黄冈镇	0	0	0	2	85	325
		樟溪镇	0	0	0	4	148	270.72
		钱东镇	1	115	208.5	4	200	622
		<b>小计：</b>	<b>28</b>	<b>4352</b>	<b>7070</b>	<b>89</b>	<b>2783</b>	<b>6426.96</b>
		潮安区	文祠镇	1	105	136	3	88
	归湖镇		0	0	0	15	715	1232
	赤凤镇		2	225	310	4	143	228
	凤凰镇		0	0	0	29	1098	1426
	沙溪镇		0	0	0	1	80	200
	万峰林场		0	0	0	2	97	265
<b>小计：</b>	<b>3</b>		<b>330</b>	<b>446</b>	<b>54</b>	<b>2221</b>	<b>3505</b>	
<b>合 计：</b>			<b>37</b>	<b>7642</b>	<b>10555.5</b>	<b>150</b>	<b>5183</b>	<b>10318.96</b>

## 附件 2

## 2020 年省级地质灾害防治专项资金项目库（大型及以上地质灾害隐患点）清单

序号	灾害位置	项目编码	拟核定治理类型	备注
1	饶平县新塘镇饶丰村粟寮坑	115000082-2020-0000057141	避险搬迁（勘查设计）	系统申报治理类型为工程治理（勘查设计），经实地踏勘，应为避险搬迁新址勘查设计。2017、2018 年度下达搬迁资金共 250 万元。
2	潮安区文祠镇李工坑村黄竹洋	115000082-2020-0000056741	工程治理（勘查设计）	
3	饶平县东山镇双罗鸭母坑	115000082-2020-0000057117	工程治理（勘查设计）	
4	饶平县浮滨镇三红三坵田	115000082-2020-0000057118	避险搬迁（勘查设计）	搬迁新址勘查设计。
5	饶平县浮山镇下塔村寨围	115000082-2020-0000057119	工程治理（勘查设计）	
6	饶平县建饶镇白花洋村墩下	115000082-2020-0000057120	工程治理（勘查设计）	
7	饶平县建饶镇车岭村内楼	115000082-2020-0000057121	工程治理（勘查设计）	
8	饶平县建饶镇和里洞村背头岭	115000082-2020-0000057122	工程治理（勘查设计）	
9	饶平县建饶镇麻寮村新屋	115000082-2020-0000057123	工程治理（勘查设计）	
10	饶平县建饶镇中团村笼子坑	115000082-2020-0000057124	工程治理（勘查设计）	
11	饶平县洪洲镇第三盐场（红山）	115000082-2020-0000057125	工程治理（勘查设计）	2019 年度下达治理资金 70 万元。
12	饶平县钱东镇新村仙富饶后厝二巷	115000082-2020-0000057126	工程治理（勘查设计）	
13	饶平县饶洋镇凤岗上坑村	115000082-2020-0000057127	工程治理（勘查设计）	
14	饶平县上饶镇柏嵩村油麻田	115000082-2020-0000057128	工程治理（勘查设计）	
15	饶平县上饶镇峯塘村大坪巷	115000082-2020-0000057129	工程治理（勘查设计）	

16	饶平县上饶镇峯塘村峯塘里	115000082-2020-0000057130	工程治理（勘查设计）	
17	饶平县上饶镇下善石马坑	115000082-2020-0000057131	工程治理（勘查设计）	
18	饶平县汤溪镇北坑村岩山小村	115000082-2020-0000057132	工程治理（勘查设计）	
19	饶平县汤溪镇居豪西坑	115000082-2020-0000057133	工程治理（勘查设计）	
20	饶平县汤溪镇麻寮村麻寮	115000082-2020-0000057134	工程治理（勘查设计）	
21	饶平县新丰镇洞泉村陂墩	115000082-2020-0000057135	工程治理（勘查设计）	
22	饶平县新丰镇新康村东角	115000082-2020-0000057136	工程治理（勘查设计）	2018年度下达治理资金75万元。
23	饶平县新丰镇新葵村规划新村	115000082-2020-0000057137	工程治理（勘查设计）	
24	饶平县新丰镇新山塘西片	115000082-2020-0000057138	工程治理（勘查设计）	
25	饶平县新塘镇饶丰村后湖坑头	115000082-2020-0000057139	工程治理（勘查设计）	
26	饶平县新塘镇饶丰村后湖下厝	115000082-2020-0000057140	工程治理（勘查设计）	
27	饶平县新圩镇旧楼村新楼村	115000082-2020-0000057142	工程治理（勘查设计）	
28	饶平县新圩镇龙塘村龙塘楼	115000082-2020-0000057143	工程治理（勘查设计）	
29	湘桥区凤新街道云梯村锦荣厝旁、西侧锐贤厂旁 1、6 组	115000082-2020-0000052811	工程治理（勘查设计）	
30	湘桥区磷溪镇磷溪中学	115000082-2020-0000052798	工程治理（勘查设计）	
31	湘桥区磷溪镇旻山村旻山小学	115000082-2020-0000052738	工程治理（勘查设计）	
32	潮安区赤凤镇黄山坑村	115000082-2020-0000056738	工程治理（施工）	
33	湘桥区磷溪镇溪口二村青金埔	115000082-2020-0000051909	工程治理（施工）	

34	潮安区赤凤镇松水村大肚洋		工程治理	已安排阶段性资金。
35	饶平县汤溪镇青竹径村新桥自然村		工程治理	2015 年度下达一期治理资金 80 万元、2018 年度下达二期治理资金 75 万元, 两期已完成治理。
36	湘桥区磷溪镇仙田一村星星小学		工程治理	已安排全部资金。
37	湘桥区韩山师范学院东区 E、F 幢学生宿舍		工程治理	已下达中央资金 1960 万元。

附件3:

潮州市2019年底威胁100人以上地质灾害隐患点一览表

序号	隐患点(片)位置	灾害类型	坐标	灾害体规模	险情分级	灾害特征		威胁对象		监测人	联系电话	责任人	联系电话	预防要求及防治对策
						稳定性	危害性	威胁人员(人)	潜在经济损失(万元)					
1	湘桥区桥东街道韩山师范学院东区E、F幢学生宿舍	崩塌	116° 39' 39" , 23° 39' 39"	大型	特大型	较差	大	1776	1850.0	沈宇	15907676858	黄庆光	15219877984	避让、加强监测、削方减载
2	湘桥区磷溪镇仙田一村星星小学	滑坡	116° 40' 33" , 23° 38' 26"	小型	大型	差	大	367	110	丁哲洪	13727912344	丁来武	13828306928	及时转移
3	湘桥区磷溪镇晒山村晒山小学	滑坡	116° 42' 07" , 23° 36' 48"	小型	大型	较差	大	367	74.5	陈茂林	13715833498	丁利桐	13539386406	及时转移
4	湘桥区磷溪中学	崩塌	116° 40' 42" , 23° 38' 24"	小型	大型	较差	大	200	105	丁泽荣	13332788319	翁传斌	18923521060	加强监测
5	湘桥区凤新街道云梯村锦荣厝旁、西侧锐贤厂旁1、6组	滑坡	116° 36' 34" , 23° 39' 45"	中型	大型	差	大	120	300	周镜鑫	13903092774	周湘雄	13539383003	加强监测、地表排水
6	湘桥区磷溪镇溪口二村青金埔	滑坡	116° 43' 33" 23° 39' 37"	中型	大型	差	大	130	600	刘少歆	13727917226	刘作宏	13727951799	及时转移
7	潮安区文祠镇李工坑村黄竹洋	滑坡	116° 39' 52" , 23° 49' 08"	大型	大型	差	小	105	136	蓝锡荣	15812687706	雷克财	13829025466	加强监测
8	潮安区赤凤镇松水村大肚洋	滑坡	116° 30' 51" , 23° 47' 47"	大型	大型	较差	中	122	130	曹楚云	15913072428	曹楚喜	13553777094	加强监测
9	潮安赤凤镇黄山坑村	滑坡	116° 35' 08" , 23° 48' 21"	小型	大型	较差	中	103	180	蔡惠亮	15919557232	蔡子荣	13539350438	加强监测
10	饶平县新圩镇龙塘村龙塘楼	崩塌	116° 59' 31" , 23° 50' 31"	大型	大型	差	大	178	390	王镇明	15916488265	王木金	15992397936	人工巡查、定期目视检查
11	饶平县新圩镇旧楼村新楼村	崩塌	117° 00' 00" , 23° 50' 40"	大型	大型	差	大	109	127.8	王惠发 王伯良	13727980590 15919546610	王惠发 王伯良	13727980590 15919546610	人工巡查、定期目视检查
12	饶平县新塘镇饶丰村后湖下厝	滑坡	116° 45' 01" 23° 57' 14"	中型	大型	差	大	127	216.1	林松山	13828361230	林奕如	13727908978	裂缝填埋、地表排水、坡面
13	饶平县新塘镇饶丰村后湖坑头	滑坡	116° 45' 03" 23° 57' 17"	中型	大型	差	中	117	182.9	林松山	13828361230	林奕如	13727908978	避让、加强监测、地表排水
14	饶平县新塘镇饶丰村粟寮坑	滑坡	116° 44' 12" 23° 57' 53"	中型	大型	差	大	139	232.7	林之原	13539365658	林奕如	13727908978	避让、加强监测、地表排水
15	饶平县新丰镇新山塘西片	滑坡	116° 50' 21" , 24° 06' 19"	中型	大型	差	大	204	200	詹坟	13531523629	詹火车	15913055641	监测人、定期目视检查

## 潮州市2019年底威胁100人以上地质灾害隐患点一览表

序号	隐患点（片）位置	灾害类型	坐 标	灾害体规模	险情分级	灾害特征		威胁对象		监测人	联系电话	责任人	联系电话	预防要求及防治对策
						稳定性	危害性	威胁人员（人）	潜在经济损失（万元）					
16	饶平县新丰镇洞泉村陂墩	崩塌	116° 48' 14" 24° 05' 44"	大型	大型	差	大	107	128	余永清	13553745807	刘尊严	13553738668	搬迁避让
17	饶平县新丰镇新康村东角	崩塌	116° 47' 22" 24° 07' 46"	中型	大型	差	大	109	261	詹益锐	15919563618	詹乐贤	13553799888	加强监测、地表排水、坡面
18	饶平县新丰镇新葵村规划新村	滑坡	116° 48' 55" 24° 04' 27"	特大型	大型	差	大	138	800	张文革	13727975833	张环	13715812292	地表排水、坡面防护、抗滑
19	饶平县汤溪镇帝豪西坑	滑坡	116° 53' 32" , 23° 55' 17"	中型	大型	差	大	165	316	吕春德	13534691520	吕龙定	13531517736	人工监测、定期目视检查
20	饶平县汤溪镇麻寮麻寮	滑坡	116° 52' 40" 23° 53' 29"	中型	大型	差	大	178	240	邓御州	15916486272	邓铁国	13652822827	人工监测、定期目视检查
21	饶平县汤溪镇青竹径村新桥自然村	滑坡	116° 53' 41" ,23° 57' 34"	中型	大型	差	大	125	620	高景发	13670742986	江流荣	13502615205	加强监测，工程治理
22	饶平县汤溪镇北坑村岩山小村	滑坡	116° 51' 03" 23° 56' 51"	中型	大型	较差	大	181	208	赖钰云	13502612391	黄南波	15992322289	避让、加强监测、地表排水
23	饶平县上饶镇峯塘村大坪巷	滑坡	116° 53' 33" ,24° 10' 31"	中型	大型	差	大	156	180	李东笋	13332772329	刘兰波	15992323162	定期目视检查
24	饶平县上饶镇峯塘村峯塘里	崩塌	116° 52' 58" 24° 10' 16"	中型	大型	差	大	108	281.8	刘海	15816589259	刘兰波	15992323162	加强监测、地表排水、坡面
25	饶平县上饶镇柏嵩村油麻田	滑坡	116° 58' 04" 24° 10' 51"	中型	大型	差	大	101	100	张才娟	13625813056	刘木青	15917186061	避让、加强监测、地表排水
26	饶平县上饶镇下善村石马坑	滑坡	116° 54' 51" 24° 13' 07"	中型	大型	差	大	142	398	邓杭州	18948491589	詹伟达	13802246848	地表排水、支挡、坡改梯
27	饶平县饶洋镇凤岗村凤岗山	滑坡	116° 51' 23" ,24° 05' 44"	特大型	大型	差	大	500	500	詹红征	13928418098	詹东京	13802308506	人工巡查、定期目视检查
28	饶平县洲洲镇第三盐场（红山）	滑坡	116° 57' 37" ,23° 36' 51"	中型	大型	差	大	400	500	林创钦	13433718808	麦肖勇	13502615637	定期目视检查
29	饶平县建饶镇车岭村内楼	滑坡	116° 54' 24" ,23° 58' 23"	中型	大型	差	大	109	212.5	游松岳	18948511186	游振云	13690004288	监测人定期目视检查
30	饶平县建饶镇中团村笼子坑	崩塌	116° 55' 33" 24° 02' 27"	大型	大型	差	大	121	123.5	吕碧娥	13652832163	吕清城	15976300332	加强监测、地表排水、削方
31	饶平县建饶镇麻寮村新屋	滑坡	116° 54' 41" 24° 01' 05"	中型	大型	差	大	138	67.2	黄理洋	18998743116	林皇	18126143909	加强监测、地表排水、坡面

## 潮州市2019年底威胁100人以上地质灾害隐患点一览表

序号	隐患点（片）位置	灾害类型	坐标	灾害体规模	险情分级	灾害特征		威胁对象		监测人	联系电话	责任人	联系电话	预防要求及防治对策
						稳定性	危害性	威胁人员（人）	潜在经济损失（万元）					
32	饶平县建饶镇和里洞村回头岭	滑坡	116° 58' 10" 24° 00' 00"	中型	大型	差	大	130	87.4	张琼	15919557897	江拥辉	13539353986	加强监测、地表排水、坡面
33	饶平县建饶镇白花洋村墩下	崩塌	116° 54' 07" , 24° 02' 37"	中型	大型	差	大	126	60	邱成安	13829031282	邱会足	13631033158	加强监测，工程治理
34	饶平县浮滨镇三红三坵田	滑坡	116° 43' 15" , 23° 48' 03"	中型	大型	差	大	102	234	郭清平	13531536655	刘敬军	13902795033	定期目视检查
35	饶平县东山镇双罗鸭母坑	崩塌	116° 56' 05" , 23° 58' 14"	中型	大型	差	大	112	65	张顺标	13923525762	张子唐	15913069805	定期目视检查
36	饶平县钱东镇径新村仙富饶后厝二巷	滑坡	116° 50' 59" 23° 39' 39"	中型	大型	差	大	115	208.5	钟惜盛	13690091461	钟惜盛	13690091461	避让、加强监测、地表排水
37	饶平县浮山镇下塔村寨围	崩塌	116° 54' 18" 23° 47' 29"	中型	大型	差	大	115	129.6	杨镇平	15919509345	杨镇平	15919509345	避让、加强监测、地表排水

其中：湘桥区6处、潮安区3处、饶平县28处。

附件4：潮州市2019年底威胁100人以下地质灾害隐患点一览表

序号	隐患点（片）位置	灾害类型	坐标	灾害体规模	险情分级	灾害特征		威胁对象		监测人	联系电话	责任人	联系电话	预防要求及防治对策
						稳定性	危害性	威胁人员（人）	潜在经济损失（万元）					
1	湘桥区桥东街道东湖居委会	滑坡	116° 39' 49" , 23° 39' 54"	小型	中型	差	中	80	201.0	蔡民	13631036292	陈淑珠	13539384995	加强监测
2	湘桥区桥东街道桥东居委会橡胶厂	崩塌	116° 39' 43" , 23° 39' 48"	小型	中型	差	中	30	28	丁奎真	13539388683	方雪英	13502639836	避让
3	湘桥区凤新街道高厝塘村许厝老厝区1、2组	滑坡	116° 36' 23" , 23° 42' 41"	小型	中型	差	中	10	10	庄英元	13715843028	许振歆	13539372035	加强监测、地表排水
4	湘桥区凤新街道陈桥村龙翔寨	滑坡	116° 34' 36" , 23° 43' 31"	小型	小型	差	小	5	3	卢润歆	13502634962	卢潮群	13903092051	加强监测、地表排水
5	潮州市湘桥区意溪镇头塘村凤头	崩塌	23° 43' 10" /116° 36' 34"	小型	中型	较差	小	31	50	谢静文	13553729948	张树广	13539394820	避让、加强监测、地表排水、坡面防护、支挡
6	潮州市湘桥区意溪镇头塘村孝婣寺后山	崩塌	23° 43' 18" /116° 36' 46"	小型	小型	较差	小	9	25	谢静文	13553729948	张树广	13539394820	避让、加强监测、地表排水、坡面防护、支挡
7	潮州市湘桥区铁铺镇大坑村	崩塌	116° 47' 53" , 23° 41' 51"	小型	中型	差	中	14	70	林文生	13727945567	林文青	13727936808	撤离
8	潮安凤凰镇乌崇村湖村	滑坡	116° 39' 10" , 23° 57' 28"	中型	中型	差	中	76	276	文明砂	13903094258	文衍宜	13421052528	加强监测
9	潮安凤凰镇乌崇村下寮	滑坡	116° 39' 3" , 23° 57' 43"	中型	大型	差	中	60	150	文明砂	13903094258	文衍宜	13421052528	加强监测
10	潮安凤凰镇凤溪村水口	滑坡	116° 40' 50" , 23° 58' 25"	小型	中型	差	中	20	26	林传斌	13715802163	林明光	13553738680	加强监测
11	潮安凤凰镇二垵村顶厝	滑坡	116° 40' 40" , 23° 58' 38"	小型	中型	差	中	29	37	尤老实	13715841172	肖振盛	13715819418	加强监测
12	潮安凤凰镇二垵村下厝	滑坡	116° 42' 03" , 23° 58' 43"	小型	中型	差	中	33	35	尤老实	13715841172	肖振盛	13715819418	加强监测
13	潮安凤凰镇二垵村虎北	滑坡	116° 42' 02" , 23° 58' 02"	小型	中型	差	中	18	23	尤老实	13715841172	肖振盛	13715819418	加强监测
14	潮安凤凰镇二垵村甜竹坑	滑坡	116° 41' 53" , 23° 58' 29"	小型	中型	差	中	21	43	尤老实	13715841172	肖振盛	13715819418	加强监测
15	潮安凤凰镇椿堀村二村	滑坡	116° 41' 39" , 23° 59' 33"	小型	中型	较差	中	90	53	钟金泉	13553797996	钟金泉	13553797996	加强监测
16	潮安凤凰镇椿堀村三村	滑坡	116° 41' 37" , 23° 59' 39"	小型	中型	差	中	61	59	钟金泉	13553797996	钟金泉	13553797996	加强监测
17	潮安凤凰镇棋盘村顶厝	滑坡	116° 44' 39" , 23° 55' 02"	小型	中型	差	中	50	90	林宝雄	13652832469	林振宇	13553745767	加强监测
18	潮安凤凰镇棋盘村下厝	滑坡	116° 44' 31" , 23° 55' 12"	小型	中型	差	中	25	35	林宝雄	13652832469	林振宇	13553745767	加强监测
19	潮安凤凰镇棋盘村门口田	滑坡	116° 44' 32" , 23° 55' 15"	小型	中型	差	中	17	15	林宝雄	13652832469	林振宇	13553745767	加强监测
20	潮安凤凰镇东尝村桃仔崙	滑坡	116° 44' 14" , 23° 55' 56"	小型	中型	差	中	20	30	林明国	13715802961	林明国	13715802961	加强监测
21	潮安凤凰镇下埔村大厝、乌浪堂、西头脚	滑坡	116° 40' 04" , 23° 53' 30"	小型	中型	较差	中	45	65	文汉书	13715827736	文爱明	13553715688	加强监测

附件4：潮州市2019年底威胁100人以下地质灾害隐患点一览表

序号	隐患点（片）位置	灾害类型	坐标	灾害体规模	险情分级	灾害特征		威胁对象		监测人	联系电话	责任人	联系电话	预防要求及防治对策
						稳定性	危害性	威胁人员（人）	潜在经济损失（万元）					
22	潮安凤凰镇风光村陂坑	滑坡	116° 39' 19" , 23° 53' 09"	小型	中型	差	中	65	22	文宏泽	13531545280	郑勇端	13421052095	加强监测
23	潮安凤凰镇风光村崎崂、岩仔	滑坡	116° 39' 12" , 23° 52' 59"	小型	中型	差	中	58	38	文宏泽	13531545280	郑勇端	13421052096	加强监测
24	潮安凤凰镇南坑村花园	滑坡	116° 41' 53" , 23° 52' 30"	小型	中型	差	中	16	15	文志伟	13631005542	文志伟	13631005542	加强监测
25	潮安凤凰镇南坑村杨梅坑	滑坡	116° 42' 21" , 23° 52' 01"	小型	中型	差	中	36	30	文志伟	13631005542	文志伟	13631005542	加强监测
26	潮安凤凰镇叫水坑村	滑坡	116° 44' 26" , 23° 51' 15"	小型	中型	较差	中	86	100	林伟文	13376769557	林智武	15816586899	加强监测
27	潮安凤凰镇康美村赤竹坂、岭脚	滑坡	116° 43' 19" , 23° 53' 43"	小型	中型	差	中	34	18	曾文松	15919532568	曾正义	13435559686	加强监测
28	潮安凤凰镇康美村崇后	滑坡	116° 42' 59" , 23° 53' 17"	小型	中型	差	中	37	23	曾文松	15919532568	曾正义	13435559686	加强监测
29	潮安凤凰镇康美村红枫树、寨脚	滑坡	116° 44' 01" , 23° 53' 59"	小型	中型	差	中	31	16	曾文松	15919532568	曾正义	13435559686	加强监测
30	潮安凤凰镇上春村旧寮、上洋	滑坡	116° 42' 59" , 23° 51' 11"	小型	中型	差	中	25	32	林金国	13332793882	林俊强	13421093208	加强监测
31	潮安凤凰镇凤新村礮下	滑坡	116° 42' 16" , 23° 49' 54"	小型	中型	较差	中	23	8	柯怀颖	13433724215	柯衍军	13670737542	加强监测
32	潮安凤凰镇南溪村庵坑、南桂堂、铺前巷	滑坡	116° 41' 03" , 23° 49' 13"	小型	中型	差	中	33	25	韦娘生	13534689551	黄瑞仕	13553753381	加强监测
33	潮安凤凰镇南溪村回香楼、铺前巷	滑坡	116° 41' 19" , 23° 48' 50"	小型	中型	差	中	19	26	韦娘生	13534689551	黄瑞仕	13553753381	加强监测
34	潮安凤凰镇二垵村头垵尤	滑坡	116° 42' 24" , 23° 58' 15"	小型	中型	较差	中	22	20	尤老实	13715841172	肖振盛	13715819418	加强监测
35	潮安区凤凰镇三平礮村吉石	崩塌	116° 41' 56" , 23° 49' 34"	小型	中型	较差	小	28	66	林泽希	13727990051	林及智	13715827696	加强监测
36	潮安区凤凰镇下埔村土库	滑坡	116° 40' 48" , 23° 53' 48"	小型	中型	较差	小	20	50	文汉书	13715827736	文爱明	13553715688	加强监测
37	潮安文祠镇坑尾村陂坑尾	滑坡	116° 42' 31" , 23° 45' 15"	小型	中型	差	中	45	25	张少龙	13639399339	张继强	13690078989	加强监测
38	潮安文祠镇河塘村东坑1组	滑坡	116° 40' 55" , 23° 44' 50"	小型	中型	较差	中	30	100	李俊平	13539386180	江汉群	13690013619	加强监测
39	潮安文祠镇小行村杨厝3组	滑坡	116° 38' 16" , 23° 45' 19"	小型	中型	较差	中	13	29	廖伟彪	13690032111	杨建森	13690038220	加强监测
40	潮安赤凤镇浮石村大垵	滑坡	116° 33' 39" , 23° 48' 34"	小型	中型	较差	中	55	90	温旭彪	15916480400	孙龙文	13553714625	加强监测
41	潮安赤凤镇四望坪村	滑坡	116° 33' 47" , 23° 53' 44"	小型	中型	较差	中	22	55	何忠富	13433760508	何建忠	15916338296	加强监测
42	潮安赤凤镇塘北村	滑坡	116° 33' 34" , 23° 49' 46"	小型	中型	较差	中	35	80	蓝卓浩	13539397764	蓝卓浩	13539397764	加强监测
43	潮安区赤凤镇松水小学	滑坡	116° 32' 44" , 23° 49' 11"	小型	中型	较差	中	31	3	徐伟民	13076463131	曹振兴	13553767760	加强监测
44	潮安区归湖镇梨下村后山头	崩塌	116° 37' 26" , 23° 46' 31"	中型	大型	差	小型	88	162	赖松青	1371581880	赖宝焯	15913013709	加强巡查
45	潮安归湖镇东明村桶坵、大印	滑坡	116° 38' 40" , 23° 50' 45"	小型	中型	较差	中	30	25	陈界明	13531555875	陈明端	13727933241	加强监测
46	潮安归湖镇东明村牛担湾	滑坡	116° 38' 48" , 23° 50' 18"	小型	中型	较差	中	16	15	陈界明	13531555875	陈明端	13727933241	加强监测
47	潮安归湖镇潭头村山脚	滑坡	116° 34' 06" , 23° 46' 42"	中型	中型	差	中	78	160	陈耀武	13421094880	吴建龙	13539394709	加强监测

附件4：潮州市2019年底威胁100人以下地质灾害隐患点一览表

序号	隐患点（片）位置	灾害类型	坐标	灾害体规模	险情分级	灾害特征		威胁对象		监测人	联系电话	责任人	联系电话	预防要求及防治对策
						稳定性	危害性	威胁人员（人）	潜在经济损失（万元）					
48	潮安归湖镇高原村龙高楼	滑坡	116° 37' 58" , 23° 50' 37"	大型	中型	差	中	25	50	文及盛	13631014668	陈振华	13435568452	设置警示
49	潮安归湖镇高原村虎头组、下榴	滑坡	116° 37' 15" , 23° 50' 27"	小型	中型	差	中	39	45	文及盛	13631014668	陈振华	13435568452	设置警示
50	潮安归湖镇明潭村后头山	滑坡	116° 34' 47" , 23° 46' 27"	小型	中型	差	中	40	45	吴岳雄	13433736350	林明生	13727956420	设置警示
51	潮安归湖镇草塘村后头山	滑坡	116° 32' 33" , 23° 44' 42"	中型	中型	差	中	86	172	古克民	13727909311	古香彬	13715829905	加强监测
52	潮安归湖镇白藤坑村杉林后头、下潭	滑坡	116° 38' 04" , 23° 49' 04"	小型	中型	差	中	35	105	陈及贤	13534647985	陈学忠	13531511940	监测、警示
53	潮安归湖镇高峰村鸡笼	滑坡	116° 39' 03" , 23° 51' 30"	小型	中型	差	中	22	14	陈千锦	13715775326	陈芳泽	13827348668	注意观察
54	潮安归湖镇高峰村南寮	滑坡	116° 38' 06" , 23° 52' 08"	小型	中型	差	中	16	20	陈千锦	13715775326	陈芳泽	13827348668	加强监测
55	潮安归湖镇东山村蟹地、新田、疔北内	滑坡	116° 38' 45" , 23° 49' 25"	小型	中型	差	中	55	130	文衍溢	13318924440	吴文彬	13802330670	加强监测
56	潮安归湖镇金光村村头	滑坡	116° 35' 29" , 23° 45' 35"	中型	中型	差	中	68	150	王少家	13612443483	王曼荣	13512703011	加强监测
57	潮安区归湖镇潭头村陈厝	滑坡	116° 34' 05" , 23° 46' 37"	小型	大型	差	大	77	94	陈耀武	13421094880	吴建龙	13376745298	加强监测
58	潮安区归湖镇西林村二房公厅后	崩塌	116° 34' 04" , 23° 45' 17"	中型	中型	差	中	40	45	黄伟	13421073338	黄锦洪	13829088817	监测、警示
59	潮安区沙溪镇宝山中学	滑坡	116° 34' 20" , 23° 31' 06"	中型	中型	较差	中	80	200	柯焕彬	18025738568	倪修炎	18025738669	加强监测
60	潮安区万峰林场望京坪村二队	崩塌	116° 35' 38" , 23° 51' 15"	小型	中型	差	中	45	65	蓝贤才	15976321077	蓝贤才	15976321077	先对崩塌路段惊醒初步修复, 并加强巡查
61	潮安区万峰林场冬瓜坪村后坎山	崩塌	116° 36' 15" , 23° 52' 8"	小型	中型	较差	大	52	200	韦德先	15812666475	韦德先	15812666475	加强巡查
62	饶平县上饶镇柏峻村矮子坑	崩塌	116° 58' 49" , 24° 11' 51"	小型	中型	差	中	39	80	刘成林	13413783828	刘书策	13435563362	加强工程治理 雨期避让
63	饶平县上饶镇新善村广福塘	滑坡	116° 56' 59" , 24° 12' 30"	小型	中型	差	中	5	4	谢思洁	15916478658	卢良	15919511693	加强监测工程 治理雨期避让
64	饶平县上饶镇新善村鸭母坑3	滑坡	116° 56' 23" 24° 12' 15"	小型	中型	差	中	36	39.8	卢会钦	13671420591	卢良	15919511693	避让、加强监测、地表排水、削方减载、坡面防护、支挡
65	饶平县上饶镇新善村鸭母坑4	滑坡	116° 56' 23" 24° 12' 15"	中型	中型	差	中	50	59.9	卢会钦	13671420591	卢良	15919511693	加强监测、地表排水、坡面防护、支挡

附件4：潮州市2019年底威胁100人以下地质灾害隐患点一览表

序号	隐患点（片）位置	灾害类型	坐标		灾害体规模	险情分级	灾害特征		威胁对象		监测人	联系电话	责任人	联系电话	预防要求及防治对策
							稳定性	危害性	威胁人员（人）	潜在经济损失（万元）					
66	饶平县上饶镇上善村下溪子	滑坡	116° 56' 15"	24° 12' 13"	中型	中型	差	中	83	106	刘月容	13671406133	卢栋	13671431218	地表排水、削方减载、坡面防护、支挡、植树种草
67	饶平县上饶镇上善村黄竹塘	滑坡	116° 56' 12"	24° 11' 45"	小型	中型	差	中	30	35	许明坦	13502611600	卢栋	13671431218	避让、加强监测、地表排水、坡面防护、支挡
68	饶平县上饶镇上善村上善中学	滑坡	116° 55' 55"	24° 11' 54"	中型	不能确定	差	不能确定	师生	180	邓长金	13671403377	卢栋	13671431218	避让、加强监测、地表排水、坡面防护、支挡、植树种草
69	饶平县上饶镇上善村岭头组岭一2	滑坡	116° 55' 41"	24° 10' 54"	中型	中型	差	中	76	120	卢栋	13671431218	卢栋	13671431218	避让、加强监测、地表排水、坡面防护、支挡、植树种草
70	饶平县上饶镇上善村岭头组岭一3	滑坡	116° 55' 42"	24° 10' 53"	小型	中型	较差	中	26	25	卢栋	13671431218	卢栋	13671431218	避让、加强监测、地表排水、坡面防护、支挡
71	饶平县上饶镇上善村湖洋面	崩塌	116° 56' 20"	24° 11' 09"	中型	小型	差	小	6	10	林木松	13531567678	卢栋	13671431218	加强监测、地表排水、坡面防护、支挡
72	饶平县上饶镇上善村长径	崩塌	116° 56' 26"	24° 11' 26"	大型	中型	差	中	10	50	林木松	13531567678	卢栋	13671431218	加强监测、地表排水、坡面防护、支挡、植树种草
73	饶平县上饶镇新善村枫树头	滑坡	116° 56' 30"	24° 12' 46"	中型	中型	差	中	50	24	卢会钦	13671420591	卢良	15919511693	避让、加强监测、地表排水、坡面防护、支挡

附件4：潮州市2019年底威胁100人以下地质灾害隐患点一览表

序号	隐患点（片）位置	灾害类型	坐 标	灾害体规模	险情分级	灾害特征		威胁对象		监测人	联系电话	责任人	联系电话	预防要求及防治对策
						稳定性	危害性	威胁人员（人）	潜在经济损失（万元）					
74	饶平县上饶镇新善村峯仔塘	滑坡	116° 56' 21" 24° 12' 50"	中型	小型	差	小	6	64	谢思洁	15916478658	卢良	15919511693	避让、加强监测、地表排水、坡面防护、支挡
75	饶平县上饶镇峯塘村凹子头1	滑坡	116° 53' 12" 24° 10' 12"	中型	中型	差	中	21	75	李东笋	13332772329	刘兰波	15992323162	避让、加强监测、地表排水、坡面防护、支挡
76	饶平县上饶镇峯塘村峯塘小学	滑坡	116° 53' 33" 24° 10' 08"	中型	不能确定	较差	不能确定	师生	130	詹亮	13671436340	刘兰波	15992323162	避让、加强监测、地表排水、坡面防护、支挡
77	饶平县上饶镇康东村洋子田	滑坡	116° 55' 49" 24° 09' 56"	中型	中型	较差	中	13	80	袁然	13553712143	刘敬	13823269688	避让、加强监测、地表排水、坡面防护、支挡
78	饶平县上饶镇康东村东岩寺	崩塌	116° 56' 02" 24° 09' 54"	中型	不能确定	较差	不能确定	游客	80	袁然	13553712143	刘敬	13823269688	加强监测、地表排水、坡面防护、支挡、植树种草、清理后缘易坠岩石
79	饶平县上饶镇柏嵩村水口岭1	崩塌	116° 57' 41" 24° 10' 54"	大型	中型	较差	中	42	150	张才娟	13652813056	刘木青	15917186061	加强监测、地表排水、坡面防护、支挡
80	饶平县上饶镇柏峻村坟前	崩塌	116° 58' 28" 24° 11' 36"	中型	中型	较差	中	32	20	刘成林	13413783828	刘书策	13435563362	避让、加强监测、地表排水、削方减载、支挡、坡改梯
81	饶平县上饶镇柏峻村刘屋科	崩塌	116° 57' 05" 24° 12' 03"	中型	中型	差	中	44	48	许会娇	15322713192	刘书策	13435563362	避让、加强监测、地表排水、削方减载、坡改梯

附件4：潮州市2019年底威胁100人以下地质灾害隐患点一览表

序号	隐患点（片）位置	灾害类型	坐标	灾害体规模	险情分级	灾害特征		威胁对象		监测人	联系电话	责任人	联系电话	预防要求及防治对策
						稳定性	危害性	威胁人员（人）	潜在经济损失（万元）					
82	饶平县上饶镇柏峻村下村	崩塌	116° 57' 00" 24° 12' 18"	中型	中型	差	中	16	15	许会娇	15322713192	刘书策	13435563362	避让、加强监测、爆破临空不稳定岩石
83	饶平县上饶镇柏峻村新楼	崩塌	116° 57' 23" 24° 11' 56"	中型	中型	差	中	16	69	刘家墩	13715785598	刘书策	13435563362	避让、加强监测、地表排水、坡面防护、支挡、植树种草
84	饶平县上饶镇红岩村红岩村委会	滑坡	116° 56' 26" 24° 10' 26"	小型	中型	差	中	35	84.5	卢雪红	13631025239	刘招	15992386538	避让、加强监测、地表排水、削方减载、坡面防护、支挡
85	饶平县上饶镇红岩村塘科里2	滑坡	116° 57' 12" 24° 09' 58"	小型	中型	差	中	12	45	邱小雄	15916435249	刘招	15992386538	避让、加强监测、地表排水、削方减载、坡改梯
86	饶平县上饶镇红岩村东顺	滑坡	116° 56' 53" 24° 10' 39"	中型	小型	差	小	7	21	邱小雄	15916435249	刘招	15992386538	避让、加强监测、地表排水、支挡
87	饶平县上饶镇下善村岩下	崩塌	116° 54' 21" 24° 13' 39"	中型	中型	差	中	38	93.6	邓杭州	18948491589	詹伟达	13802246848	避让、加强监测、地表排水、削方减载、支挡
88	饶平县上饶镇蔡子角村马山背	崩塌	116° 53' 08" 24° 09' 51"	中型	小型	较差	小	7	16	蔡文环	18098136126	邱朵	18933292488	避让、加强监测、地表排水、削方减载、支挡
89	饶平县上饶镇西片村七南州	滑坡	116° 52' 56" 24° 08' 25"	小型	小型	差	小	1	8.5	张式岛	13413700509	张国安	13502635789	避让、加强监测、地表排水、支挡
90	饶平县上饶镇上坑村柏林	崩塌	116° 54' 47" 24° 11' 58"	小型	小型	较差	小	14	10	许铝	13802306286	许圩	13715751382	避让、加强监测
91	饶平建饶镇亚塘村新溪屋背	滑坡	116° 56' 13" 24°01' 37"	中型	中型	较差	中	65	50	吕学兵	15976356619	吕东胜	15916468882	制订应急预案

附件4：潮州市2019年底威胁100人以下地质灾害隐患点一览表

序号	隐患点（片）位置	灾害类型	坐标	灾害体规模	险情分级	灾害特征		威胁对象		监测人	联系电话	责任人	联系电话	预防要求及防治对策
						稳定性	危害性	威胁人员（人）	潜在经济损失（万元）					
92	饶平县建饶镇中团村中团小学	崩塌	116° 55' 47" 24° 02' 30"	大型	不能确定	差	不能确定	师生	150	吕俊杰	13433719264	吕清城	18029797969	地表排水、消方减载、坡面防护、支挡
93	饶平县新丰镇半洋村泮华	崩塌	116° 47' 54" 24° 07' 13"	大型	中型	差	中	65	75	高英	13727918766	刘永盛	13612811903	加强监测、地表排水、坡面防护、支挡、植树种草
94	饶平县新丰镇半洋村下羊头	崩塌	116° 47' 52" 24° 07' 56"	中型	中型	差	中	26	35	刘傲	13671432866	刘永盛	13612811903	加强监测、地表排水、坡面防护、支挡、植树种草
95	饶平县新丰镇新康村八角坵	崩塌	116° 47' 23" 24° 07' 08"	大型	中型	差	中	62	450	刘思新	13715708758	詹乐贤	13553799888	加强监测、地表排水、坡面防护、支挡、植树种草
96	饶平新塘镇新塘坪头楼	滑坡	116° 47' 10" 23°56' 50"	小型	中型	较差	中	30	60	林名新	13690010537	刘树德	13539363133	避让
97	饶平县新塘镇外宫村马写字3	滑坡	116° 45' 38" 23° 56' 38"	中型	中型	差	中	32	108	林良海	15919535178	林少川	13435550329	避让、加强监测、地表排水、削方减载、支挡、植树种草、坡改梯
98	饶平县新塘镇乌洋村岭八下	崩塌	116° 48' 24" 23° 57' 16"	中型	中型	较差	中	21	32	黄瑞群	13172551821	黄瑞群	13172551821	避让、加强监测、地表排水、坡面防护、支挡
99	饶平县新塘镇饶丰村石古田	滑坡	116° 44' 44" 23° 57' 55"	小型	中型	差	中	65	70	林之原	13539365658	林奕如	13727908978	加强监测、地表排水、坡面防护、支挡
100	饶平汤溪镇桃源村书斋岭	崩塌	116° 49' 22" 23°53' 07"	中型	中型	差	中	70	90	黄耀城	15992327402	黄双福	18933495610	应急预案监测能转移
101	饶平汤溪镇桃西村西脚	滑坡	116° 50' 07" 23°54' 46"	小型	中型	差	中	80	136	陈瑞强	13553732326	王瑞凯	13715812175	应急预案监测能转移

附件4：潮州市2019年底威胁100人以下地质灾害隐患点一览表

序号	隐患点（片）位置	灾害类型	坐标	灾害体规模	险情分级	灾害特征		威胁对象		监测人	联系电话	责任人	联系电话	预防要求及防治对策
						稳定性	危害性	威胁人员（人）	潜在经济损失（万元）					
102	饶平县汤溪镇帝豪村东塘	滑坡	116° 53' 53" 23° 55' 24"	中型	中型	差	中	30	40	吕顺德	13715706467	吕龙定	13727915843	避让、地表排水、削方减载、坡面防护、支挡、植树种草、坡改梯
103	饶平浮滨镇径楼村旗山	滑坡	116° 46' 19" 23°51' 36"	中型	中型	差	中	71	84	杨哲敏	15976364328	杨玩为	15976364328	制定预案加强监测设置警示标示
104	饶平浮滨镇三红村顺风礮	滑坡	116° 44' 07" 23°48' 09"	小型	中型	差	中	18	29	刘敬军	13902975033	刘敬军	13902975033	制定预案加强监测设置警示标示
105	饶平浮滨镇径楼村径楼	崩塌	116° 46' 08" 23°51' 57"	小型	中型	差	中	15	25	詹洁如	15976364328	杨玩为	15976364328	制定预案加强监测设置警示标示
106	饶平县浮滨镇径楼村竹丛	滑坡	116° 46' 44" 23° 51' 26"	中型	中型	差	中	23	11	杨宝建	15976364328	杨玩为	15976364328	地表排水、坡面防护、支挡
107	饶平县浮滨镇大榕铺村维新小学	滑坡	116° 51' 50" 23° 50' 09"	小型	不能确定	差	不能确定	师生	50	张少明	13670722501	张少明	13670722501	避让、加强监测、地表排水、削方减载、坡面防护、支挡、植树种草
108	饶平县浮滨镇欧阳山村小学	滑坡	116° 51' 09" 23° 49' 33"	中型	不能确定	差	不能确定	师生	85	巫文桂	13727960282	巫文桂	13727960282	地表排水、坡面防护、支挡
109	饶平县浮滨镇葛埔村坎顶	崩塌	116° 45' 37" 23° 47' 12"	中型	中型	差	中	38	15	刘其如	13727990986	刘伟民	13827355906	避让、加强监测、地表排水、削方减载、坡面防护、支挡
110	饶平县浮滨镇葛埔村后头山	滑坡	116° 45' 30" 23° 47' 12"	中型	中型	差	中	85	112	刘群生	13652801313	刘伟民	13827355906	地表排水、坡面防护、支挡
111	饶平县浮滨镇古山村赤路头	崩塌	116° 46' 20" 23° 47' 59"	中型	中型	差	中	13	15	刘明和	13539395874	刘良石	13802308375	加强监测、地表排水、削方减载、坡面防护、支挡

附件4：潮州市2019年底威胁100人以下地质灾害隐患点一览表

序号	隐患点（片）位置	灾害类型	坐标	灾害体规模	险情分级	灾害特征		威胁对象		监测人	联系电话	责任人	联系电话	预防要求及防治对策
						稳定性	危害性	威胁人员（人）	潜在经济损失（万元）					
112	饶平浮滨镇三红村村委会侧	崩塌	116° 44' 05" 23° 47' 39"	中型	中型	差	中	10	32	郭奕文	13612448326	刘敬军	13902975033	避让、加强监测、地表排水、削方减载、坡面防护、支挡
113	饶平浮滨镇三红村桂竹坑	崩塌	116° 44' 38" 23° 47' 45"	中型	中型	差	中	32	124	刘克思	13715835481	刘敬军	13902975033	避让、加强监测、地表排水、削方减载、坡面防护、支挡
114	饶平县浮滨镇夏校村富斗	崩塌	116° 46' 26" 23° 47' 42"	中型	中型	差	中	25	24	刘俊坚	15913039840	刘伟生	13827378838	避让、加强监测、地表排水、削方减载、坡面防护、支挡、植树种草
115	饶平县浮滨镇夏校村富斗2	滑坡	116° 46' 25" 23° 47' 38"	小型	中型	差	中	50	40	刘能福	13727933898	刘伟生	13827378838	避让、加强监测、地表排水、削方减载、坡面防护、支挡
116	饶平县浮滨镇夏校村阳楼	崩塌	116° 46' 24" 23° 47' 34"	中型	中型	较差	中	20	15	刘雪贤	13426914153	刘伟生	13827378838	避让、加强监测、地表排水、坡面防护、支挡
117	饶平县浮滨镇坪峰村碗窝2	崩塌	116° 43' 25" 23° 46' 50"	中型	小型	差	小	5	7.5	刘伟长	13727952905	刘伟长	13727952905	避让、加强监测、地表排水、坡面防护、支挡
118	饶平县浮滨镇坪峰村布姑垵	崩塌	116° 43' 48" 23° 46' 58"	中型	中型	差	中	14	14	刘伟长	13727952905	刘伟长	13727952905	避让、加强监测、地表排水、削方减载、支挡
119	饶平县浮滨镇坪峰村南坑	崩塌	116° 43' 52" 23° 46' 01"	中型	中型	差	中	10	5	刘碧娟	15816176058	刘伟长	13727952905	部分搬迁避让

附件4：潮州市2019年底威胁100人以下地质灾害隐患点一览表

序号	隐患点（片）位置	灾害类型	坐标	灾害体规模	险情分级	灾害特征		威胁对象		监测人	联系电话	责任人	联系电话	预防要求及防治对策
						稳定性	危害性	威胁人员（人）	潜在经济损失（万元）					
120	饶平县浮滨镇坪峰村南坑7号	崩塌	116° 43' 53" 23° 45' 57"	中型	小型	差	小	7	4	刘碧娟	15816176058	刘伟长	13727952905	避让、加强监测、地表排水、支挡
121	饶平县浮滨镇坪峰村南坑（新）	崩塌	116° 43' 51" 23° 45' 41"	中型	小型	差	小	7	12	刘碧娟	15816176058	刘伟长	13727952905	避让、加强监测、地表排水、支挡
122	饶平县浮滨镇坪峰村后寮	滑坡	116° 44' 23" 24°46' 33"	中型	中型	较差	中	45	70	刘碧娟	15816176058	刘伟长	13727952905	避让、加强监测、地表排水、坡面防护、支挡
123	饶平新圩镇长柯村沟头顶	崩塌	116° 59' 40" 23°50' 36"	小型	中型	较差	中	14	92	王楚民	18927105863	王楚民	18927105863	加强监测、工程治理
124	饶平新圩镇长柯村岭背	崩塌	116° 59' 51.53" 23°50' 32.21"	小型	中型	较差	中	7	75	王楚民	18927105863	王楚民	18927105863	避让、工程治理
125	饶平新圩镇下村村尾后头山	崩塌	117° 00' 17" 23°50' 24"	小型	中型	较差	中	22	47	黄名蟹	13534680378	黄名蟹	13534680378	避让、加强监测
126	饶平新圩镇下村村后头山	滑坡	117° 00' 11" 23°50' 31"	小型	中型	较差	中	27	55	黄名蟹	13534680378	黄名蟹	13534680378	避让、加强监测
127	饶平县新圩镇后头村厝仔	崩塌	116° 59' 48" 23° 50' 39"	小型	中型	差	中	34	110	王壮辉	13433718296	王壮辉	13433718296	发放明白卡，树立警示牌，监测和巡查；
128	饶平县新圩镇金背村溪角楼山	滑坡	116° 59' 45" 23° 50' 26"	小型	中型	较差	中	21	14.64	王平辉	13671422753	王举才	15976335456	避让、加强监测、地表排水、削方减载、坡面防护、支挡
129	饶平县新圩镇金背村金背后山1	滑坡	116° 59' 46" 23° 50' 21"	小型	中型	差	中	52	36	王平辉	13671422753	王举才	15976335456	避让、加强监测、地表排水、削方减载、坡面防护、支挡

附件4：潮州市2019年底威胁100人以下地质灾害隐患点一览表

序号	隐患点（片）位置	灾害类型	坐标	灾害体规模	险情分级	灾害特征		威胁对象		监测人	联系电话	责任人	联系电话	预防要求及防治对策
						稳定性	危害性	威胁人员（人）	潜在经济损失（万元）					
130	饶平县新圩镇永盛村马岭山	滑坡	116° 59' 56" 23° 49' 22"	中型	中型	较差	中	63	100	王雪娟	13531536543	王亚忠	13923526633	避让、加强监测、地表排水、削方减载、坡面防护、支挡
131	饶平县新圩镇永盛村永兴楼一巷	滑坡	116° 59' 59" 23° 49' 26"	中型	中型	差	中	28	56	王亚忠	13923526633	王亚忠	13923526633	避让、加强监测、地表排水、削方减载、坡面防护、支挡
132	饶平县新圩镇新楼村龙手	崩塌	117° 00' 00" 23° 50' 36"	中型	中型	差	中	42	60	王慧发	13727980590	王慧发	13727980590	避让、地表排水、削方减载、坡面防护、支挡、植树种草、坡改梯
133	饶平县新圩镇下书村三九乾	崩塌	116° 59' 54" 23° 50' 18"	中型	中型	差	中	65	200	王文斌	13534633150	王文斌	13534633150	加强监测、地表排水、削方减载、坡面防护、支挡、坡改梯
134	饶平县新圩镇霞光村霞光	崩塌	117° 00' 44" 23° 49' 07"	大型	中型	差	中	35	120	张炎成	13553785432	张立群	13715828334	避让、加强监测、地表排水、削方减载、坡面防护、支挡、坡改梯
135	饶平东山镇水美村东星	崩塌	116° 57' 32" 23° 56' 31"	小型	中型	较差	中	15	24.6	黄自辉	13435550558	罗周辉	13631005866	人员转移削坡种树
136	饶平县东山镇水美村新光自然村	崩塌	116° 57' 51" 23° 56' 04"	中型	中型	差	中	90	135	罗高会	13421087091	罗周辉	13631005866	避让、加强监测、地表排水、削方减载、支挡、坡改梯
137	饶平县海山镇坂上村小王山北侧	崩塌	116° 57' 53" 23° 35' 56"	大型	小型	差	小	8	48	郑双发	13500112891	郑双发	13500112891	避让、加强监测、地表排水、支挡、坡面防护

附件4：潮州市2019年底威胁100人以下地质灾害隐患点一览表

序号	隐患点（片）位置	灾害类型	坐 标	灾害体规模	险情分级	灾害特征		威胁对象		监测人	联系电话	责任人	联系电话	预防要求及防治对策
						稳定性	危害性	威胁人员（人）	潜在经济损失（万元）					
138	饶平县樟溪镇青岚村木塘小村	崩塌	116° 47' 53" 23° 43' 48"	中型	小型	较差	小	4	16	刘俊波	15992328998	廖明林	13652800166	避让、加强监测、地表排水、支挡
139	饶平县樟溪镇青岚村秀才堂	滑坡	116° 48' 03" 23° 44' 21"	大型	中型	差	中	84	49.72	刘俊波	15992328998	廖明林	13652800166	避让、加强监测、地表排水、坡面防护、支挡
140	饶平县樟溪镇柘林村柘林小学	崩塌	116° 47' 30" 23° 45' 56"	大型	不能确定	差	不能确定	师生	90	刘国华	15994982196	吴振东	13829462198	地表排水、坡面防护
141	饶平县樟溪镇径北村猪牢	崩塌	116° 48' 45" 23° 46' 14"	中型	中型	较差	中	60	115	刘春华	18188810251	刘培元	13671428707	避让、加强监测、地表排水、支挡、削方减载
142	饶平县钱东镇径新村径新小学	滑坡	116° 51' 14" 23° 40' 38"	中型	中型	较差	中	90	480	钟晓生	13553368133	钟彭强	13534682916	避让、加强监测、地表排水、植树种草、爆破或掩埋孤石
143	饶平县钱东镇礼堂村铺仔	崩塌	116° 49' 16" 23° 42' 06"	中型	中型	差	中	72	66	陈远华	13257685889	陈远华	13257685889	避让、削方减载、支挡、坡改梯
144	饶平县钱东镇黄都岭村新厝一横	滑坡	116° 52' 25" 23° 41' 34"	小型	中型	较差	中	36	60	黄党和	13923527991	黄党和	13923527991	避让、加强监测、地表排水、削方减载、支挡、坡改梯
145	饶平县钱东镇径南村庵前	崩塌	116° 49' 46" 23° 39' 53"	小型	小型	较差	小	2	16	林岳川	13670738296	林岳川	13670738296	避让、加强监测、削方减载、支挡、坡改梯
146	饶平县汫洲镇第二中学	滑坡	116° 55' 33" 23° 37' 41"	小型	不能确定	较差	不能确定	师生	30	林吉华	13602306626	林吉华	13602306626	加强监测、坡面防护、支挡
147	饶平县黄冈镇龙眼城居委会老农场山	崩塌	116° 58' 54" 23° 40' 42"	小型	中型	差	中	30	25	郑状喜	13802309688	郑壮加	13802306638	加强监测、地表排水、削方减载、坡面防护、支挡

附件4：潮州市2019年底威胁100人以下地质灾害隐患点一览表

序号	隐患点（片）位置	灾害类型	坐 标	灾害体规模	险情分级	灾害特征		威胁对象		监测人	联系电话	责任人	联系电话	预防要求及防治对策
						稳定性	危害性	威胁人员（人）	潜在经济损失（万元）					
148	饶平县黄冈镇龙眼村虎头山	崩塌	116° 59' 12" 24° 40' 43"	中型	中型	差	中	55	300	郑壮加	13802306638	郑镇坤	13902794666	地表排水、坡面防护、清除不稳定岩石、支挡
149	饶平县浮山镇大坑张厝	崩塌	116° 57' 04" 23° 51' 00"	中型	小型	差	小	14	28.2	张木成	13727916808	张武江	13670705598	避让、地表排水、削方减载、坡面防护、支挡、植树种草、坡改梯
150	饶平县浮山镇下塔村顶乡尾	崩塌	116° 54' 12" 23° 47' 36"	中型	中型	差	中	64	165	杨镇平	15919509345	杨镇平	15919509345	避让、加强监测、地表排水、削方减载、坡面防护、支挡

其中：湘桥区7处、潮安区54处、饶平县89处。