

潮州市交通运输局

潮州市交通运输局关于机动车维修 专项整治情况的通报

各县、区交通运输局，市交通运输服务中心，市直各机动车维修业户：

围绕交通安全整治和污染防治工作任务，按照潮州市交通运输局“交通安全整治年”行动总体方案，结合政协第十三届潮州市委员会第一次会议第118号提案的建议要求，我局组织开展了机动车维修行业督查行动，并会同环保、城管、市监等部门联合开展市场专项整治，现就专项整治情况进行通报，并结合后续的整改工作提出具体要求，请各有关单位跟进落实。

一、存在问题

（一）经营行为

部分机动车维修业户仍未按要求办理维修经营备案（其中个别原经营许可的期限已届满），个别业户目前仍未办理商事登记手续，存在非法经营现象。企业占道经营或占道停车现象较为突出，个别业户同时从事“二手车”、“充电桩”等经营行为，涉嫌擅自变更登记事项（市监部门）。

（二）经营资质

个别维修业户的生产经营条件不符合要求，主要是作业场所面积、设备设施、人员等条件配置不足，个别业户擅自设置汽车喷焗漆房，存在经营活动与备案事项不符的违规行为。

（三）环境保护措施

个别业户环境保护措施落实不到位，主要是：个别业户对危险废物的收集、储存不规范，未设置危险废物独立贮存间、危废标志；个别业户未委托资质单位对危险废物进行转移处置；个别业户洗车废水环保设施不完善，存在废水外溢污染路道现象。

（四）安全管理

检查发现，部分业户安全生产管理存在薄弱环节，主要是：未配备安全生产管理专职人员；未定期组织安全学习和安全检查；未在作业场所明示相应的安全操作规程；个别作业场所杂乱，存在安全防护设施、警示标志欠缺或破损、消防器材未及时更新等现象。

二、整改意见

结合我市维修行业的客观实际，请各企业分清轻重缓急，针对存在问题迅速落实整改。

（一）未办理维修经营备案或原经营许可有效期限届满的企业，要求在1个月内尽快办理经营备案手续，在完成经

营备案前，责令暂停营业。

（二）资质条件不符合要求的，责令在 1 各月内完成达标整改；环境保护措施存在问题的，要求在 1 周内完成整改。

（三）安全生产管理的存在问题，要求相关企业立行立改。

三、具体要求

（一）各维修业户要切实履行企业主体责任，自觉按行业规范和有关要求，加强安全生产、环境保护、疫情防控、维稳工作等常态化管理。要诚信经营，坚决杜绝非法经营、占道经营、污染环境等各类违法违规行为。

（二）各级交通运输管理部门要加强行业事中事后监管，切实规范维修经营行为，交通综合执法部门要加强执查力度，维持行业市场秩序。

附件：机动车维修专项整治情况汇总表



抄送：市生态环境局、市城市管理和综合执法局、市市场监督管理局

附件:

机动车维修专项整治情况汇总表

序号	业户名称	经营地址	存在问题	整改意见
1	凯达汽车服务中心	长春街永春北路3号之25-26号铺面	1. 涉嫌未经设立登记从事经营活动。 2. 未办理维修经营备案。3. 占道经营。	1. 依法办理设立登记。2. 尽快到交通部门备案, 完成备案前暂停营业。3. 规范经营, 落实“门前三包”, 不得占道经营。
2	温新时	花园工业区长春街永春北路23-24号	1. 未办理维修经营备案。2. 未将营业执照置于住所或者主要经营场所醒目位置。	1. 尽快到交通部门备案, 完成备案前暂停营业。2. 将营业执照置于住所或者主要经营场所醒目位置。3. 落实“门前三包”, 规范经营。
3	开发区广泰汽车服务中心	潮州市陈桥永安路南侧105-108号门市	1. 未将营业执照置于住所或者主要经营场所醒目位置。2. 占道经营。3. 危废储存间危废警示标志不健全。	1. 将营业执照置于住所或者主要经营场所醒目位置。 2. 落实“门前三包”, 不得占道经营。3. 完善危险废物标志, 落实危废规范化管理。
4	湘桥区鑫驰汽车维修服务部	潮州市湘桥区花园开发区(工业区)(地号02690)永春北路3号之自编12号铺	1. 占道经营。2. 洗车污水环保设施不完善。	1. 规范经营, 落实“门前三包”, 不得占道经营或者占道停车。2. 完善洗车环保措施, 防止污水外溢污染路道。
5	湘桥区益众汽车维护中心	潮州市湘桥区永春北路花园开发区直街1号铺面	1. 门前占道经营。2. 未将营业执照置于住所或者主要经营场所醒目位置。3. 废机油危废警示标志不完善。4. 污水净化设置不完善。	1. 落实“门前三包”, 做好保洁, 不得占道经营或者占道停车。2. 将营业执照置于住所或者主要经营场所醒目位置。3. 落实危废规范化管理, 完善落实环境保护措施。
6	湘桥区明通汽车维修厂	潮州市湘桥区花园开发区兰花四街楼房首层西向6-7号铺面	1. 废机油独立储存间设置不规范。2. 占道停车。	1. 落实危废规范化管理, 按要求完善危险废物储存间, 配备危险警示标志。2. 规范经营, 落实“门前三包”, 不得占道经营或者占道停车。
7	和谐汽修	新洋路中信花园	1. 未办理维修经营备案。2. 未将营业执照置于住所或者主要经营场所醒目位置。3. 占道经营。	1. 尽快到交通部门备案, 完成备案前暂停营业。2. 将营业执照置于住所或者主要经营场所醒目位置。3. 规范经营, 落实“门前三包”, 不得占道经营或者占道
8	开发区合兴汽车维修店	潮州市陈桥永安路南侧105-108号门市	1. 危险废物储存间设置不规范, 喷漆房废气排放未提供检测报告。2. 未将营业执照置于住所或者主要经营场所醒目位置。	1. 落实危废规范化管理, 完善危险废物储存间。2. 及时做好喷漆房废气排放检测并提供相关检测报告。3. 将营业执照置于住所或者主要经营场所醒目位置。4. 规范经营, 要求落实“门前三包”。
9	腾辉汽车一站式服务	湘桥区凤新街道永安路	1. 涉嫌未经设立登记从事经营活动。 2. 未办理维修经营备案。3. 占道经营。	1. 依法办理设立登记。2. 按要求办理维修经营备案, 完成备案前暂停营业。3. 规范经营, 落实“门前三包”, 不得占道经营或者占道停车。。
10	湘桥区永佳汽车维修店	潮州市湘桥区枫春路对外加工彩星印刷有限公司第一层6号铺面	1. 涉嫌擅自变更名称, 经营范围登记事项。2. 涉嫌占道经营。3. 洗车污水外溢, 污染路面。4. 未设置维修危废独立储存间。	1. 依法办理变更登记。2. 规范经营, 不得占道经营。 3. 完善洗车环保措施, 防止污水外溢污染路道。4. 及时配备维修危废独立储存间。

11	广雄洗车店	湘桥区新春园绿茵二街	1. 未办理维修经营备案。2. 涉嫌擅自变更名称, 经营范围登记事项。3. 杂物占道堆放, 占道经营。	1. 按要求办理维修经营备案, 完成备案前暂停营业。2. 依法办理变更登记。3. 落实“门前三包”, 不得占道经营或者占道停车。
12	湘桥区大力水手汽车美容店	潮州市湘桥区绿茵路金田花园后门右侧7-9号	1. 经营证照未上墙。2. 占道经营。3. 洗车污水防外溢设施不完善。	1. 相关证照上墙, 亮证经营。2. 规范经营, 落实“门前三包”, 不得占道经营或者占道停车。3. 完善洗车环保措施, 防止污水外溢污染路道。
13	湘桥区博诚汽车维修店	潮州市湘桥区新春路厦一村联建开发楼下铺面第1号至第2号	1. 占道经营, 占道停车。2. 违规擅自设置汽车喷、烤漆房。3. 未做好废机油, 废电池的收集、储存等规范化管理。4. 涉嫌超备案项目开展维修经营。	1. 落实“门前三包”, 不得占道经营或者占道停车。2. 拆除汽车喷、烤漆房或重新增加经营备案项目。3. 落实危险废物规范化管理, 按要求设置维修危险废物独立储存间, 配备危废警示标志。4. 按备案项目开展经营活动, 不得越类维修。
14	广度汽车服务中心	潮州市湘桥区花园开发区(工业区)永春北路	1. 未设置“场所码” 2. 废机油未设置独立存储间。	1. 按要求落实疫情防控措施, 做好“场所码”设置和查验工作。2. 落实危险废物规范化管理, 按要求设置维修危险废物独立储存间, 配备危废警示标志。
15	潮州市湘桥区风速汽车美容店	潮州市湘桥区春荣路兰花四街4号铺	1. 未按备案经营范围开展维修活动。2. 未设置“场所码”, 个别人员未佩戴口罩。3. 相关证照未上墙。	1. 立即停止违规经营活动, 按备案项目开展经营活动, 不得越类维修。2. 按要求落实疫情防控措施, 做好“场所码”设置和查验工作。
16	永洁亮汽车维修服务部	潮州市湘桥区西荣路尾潮降制作厂8、9号门市	1. 废机油存储间未设置危废标志。2. 未设置“场所码”。	1. 按要求落实维修危废规范化管理。2. 按要求落实疫情防控措施, 做好“场所码”设置和查验工作。3. 相关证照上墙, 亮证经营。
17	阿怀摩托维修	湘桥区西荣北路6号铺面	1. 未办理维修经营备案手续。2. 未设置“场所码”。3. 维修危废管理不完善。	1. 按要求办理备案手续, 未完成备案前暂停营业。2. 按要求落实疫情防控措施, 做好“场所码”设置和查验工作。3. 落实维修危废规范化管理, 完善相关维修
18	轩诚汽车服务中心	潮州市湘桥区花园开发区迎春街D-16地块沿街2号铺面(金佳园北门对面)	1. 未办理维修经营备案手续。2. 未设置“场所码”, 个别人员未佩戴口罩。3. 废机油存储间未设置危废标志。	1. 按要求办理备案手续, 未完成备案前暂停营业。2. 按疫情防控要求, 落实防控措施。3. 落实危险废物规范化管理, 按要求配备危废警示标志。
19	成德汽车美容	湘桥区春荣路兰花四街	1. 未办理维修经营备案手续。2. 未设置“场所码”, 个别人员未佩戴口罩	1. 按要求办理备案手续, 未完成备案前暂停营业。2. 按要求落实疫情防控措施, 做好“场所码”设置和查
20	顺大汽车顺裕店	潮州市湘桥区西荣路168号侨丰工艺服装厂厂房A幢首层	1. 相关证照未上墙, 安全管理制度未上墙。2. 个别人员未佩戴口罩。	1. 按要求迅速完善安全操作规程并上墙。2. 按要求落实疫情防控措施, 做好“场所码”设置和查验工作。
21	顺诚汽修	潮州市枫溪区前进村潮汕公路西侧(前进路段)56号	1. 未设置“场所码”, 个别人员未佩戴口罩。2. 洗车设置未完善防外漏处	1. 按要求落实疫情防控措施, 做好“场所码”设置和查验工作。2. 完善洗车环保措施, 防止污水外溢污染路道。
22	湘桥区和诚汽修厂	潮州市湘桥区花园开发区D-2厂房之1号	1. 洗车场所防水设施未完善。2. 废机油储存间无警示标志。3. 未设置“场所码”, 个别人员未佩戴口罩。	1. 完善洗车环保措施, 防止污水外溢污染路道。2. 完善危废标志, 规范管理。3. 按疫情防控要求, 建立和查验“场所码”, 做好个人防护措施。
23	途虎普车工场	潮州大道北经济开发区	1. 相关证照未上墙, 安全管理制度、操作规程未上墙明示。2未设置“场所码”, 个别人员未佩戴口罩。	1. 按要求完善安全管理制度、操作规程并上墙。2. 按要求落实疫情防控措施, 做好“场所码”设置和查验工作。